


관 재 팀 연구실 정밀검사 지적사항 후속조치(2018.6.20.~8.17)

■ 화공분야 (개선전후 사진대지)



- 건설정보과 5111호 및 치위생과 2405호 화학물질 경고표지 부착



-건설정보과 5111호 화학물질 경고표지 부착 및 치위생과 2405호 안구세정액(생리식염수) 설치




-의약품질분석과 5512호 흡후드 내 시약보관 정리정돈

관 재 팀 연구실 정밀검사 지적사항 후속조치(2018.6.20.~8.17)

■ 전기안전분야 (개선전후 사진대지)




-자동차과 11101호 매립 전기판넬 결로현상 관련 노출 전기함으로 교체



-호텔조리과 5511호 분전반 앞 장애물 정리 및 보건관 1101호 바닥 몰딩작업


■ 가스안전분야 (개선전후 사진대지)



- 호텔조리과 5512호 실습실 가스배관 방향표지 및 가스명칭 부착(추가부착5510호)

관 재 팀 연구실 정밀검사 지적사항 후속조치(2018.6.20.~8.17)

■ 산업위생 (개선전후 사진대지)




- 전기자동화과 및 국방의료과 안전보건표지 부착(3101호, 3102호, 12414호)



- 정보관 3101호,3102호, 사회관12414호 실습실 안전보호구 비치 및 안전보호구함 2대 설치(3101호3102호)

■ 소방안전분야 (개선전후 사진대지)



- 평생교육관7107호 출입구 소방 유도표지 설치

- 과학관 호텔조리과 식용유(콩기름)전용 K급 소화기 설치 (5505,5510,5511,5512호 설치)

관 재 팀 연구실 정밀검사 지적사항 후속조치(2018.6.20.~8.17)

■ 소방안전분야 (개선전후 사진대지)



-평생교육관 7101호 외 55개 실습실 실별 비상대피 안내도 부착함(3실 예시)

■ 기타(안전용품 구입사진)



-안전보호 장구 및 안내 표지판 외 구입